□□USB 3□□□□□□□□□□
□□□□CR1300□

□□□□□

□□	90□□□□□x26□□□□□□□x 28□□□□□		
□□	85□□□□□		
□□ □□	+5 V DV±5□		
□□ □□	40□□ □□□□		
□□ □□	□□ □□		
□ □□	ISO7811/7812		
□□□□	ISO 1□IATA□	ISO 2□ABA□	ISO 3□MINTS□
□□ □□	210 BPI	75 BPI	210 BPI
□□ □□	79 □□□7 bits □	40 □□□5bits□	107 □□□5bits□
□□	USB /□□		
□ □□	□□ 0.76±0.08□□		
□ □□	□□ □□1.5mm		
□□ □□	10 □150cm/sec		
□□□□	500,000 □□□□□1□□□□□□		
□□□	□□□0.5□ □JSE□□□□		
□□	□□□-30°C□+70°C□□□□□-20°C□+70°C		
□□	□□ □0□□95□RH □□□20□□90□RH		

□□□□□□□□

×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×